

Posted on: 2021-06-14T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-P756132-06/21

Country: Honduras

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Medical, Health and Nutrition, Medical Equipment and Supplies, Medical Facilities, Medical Services, Nutrition, General - Medical, Health and Nutrition

Deadline: 2021-06-28T00:00:00.00-04:00

Status: Published

Loan N°./Financing: 4619-BL-HO

Project: Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal

Title: Aclaratoria No. 1 AEPAS-H-4619-LPI-006-2021 “Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los equipos de salud familiar (ESFAM) y Gestores de Salud”

Borrower/Bid No: AEPAS-H-4619-LPI-006-2021

ACLARATORIA No. 1

Para: Posibles Oferentes

Datos del Proceso: Préstamo BID 4619/BL-HO Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal

Licitación Pública Internacional AEPAS-H-4619-LPI-006-2021 “Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los equipos de salud familiar (ESFAM) y Gestores de Salud”

Fecha: 04 de Junio de 2021

Asunto: Aclaratoria No. 1

Contacto: adquisicionesbid4619@gmail.com

Aclaratoria No.1

En respuesta a la solicitud de posibles oferentes al proceso se comunica lo siguiente:

Ítem No. 1 EQUIPO DE ULTRASONIDO DIGITAL PORTÁTIL

Pregunta 1:

Según el inciso 1.14 Puerto de salida HDMI: Al menos uno (1) ¿Puede ser reemplazado por un puerto VGA para video? *De ser necesario también se puede colocar un convertidor de VGA a HDMI externo*

Respuesta:

Los equipos de ultrasonido actuales no incluyen terminal VGA, sino HDMI; lo cual garantiza una salida de video digital y por ende una mejor calidad de video. Adicionalmente, a través de la salida HDMI se puede transmitir audio, a diferencia del VGA que es únicamente video. Por lo anterior, se mantiene lo descrito en las especificaciones técnicas de los documentos de licitación.

Ítem No. 2 EQUIPO DE ULTRASONIDO DIGITAL TIPO TORRE

Pregunta 2:

Según el inciso 2.14 Puerto de salida HDMI: Al menos uno (1) ¿Puede ser reemplazado por un puerto VGA para video? *De ser necesario también se puede colocar un convertidor de VGA a HDMI externo*

Respuesta:

Los equipos de ultrasonido actuales no incluyen terminal VGA, sino HDMI; lo cual garantiza una salida de video digital y por ende una mejor calidad de video. Adicionalmente, a través de la salida HDMI se puede transmitir audio, a diferencia del VGA que es únicamente video. Por lo anterior, se mantiene lo descrito en las especificaciones técnicas de los documentos de licitación.

Ítem No. 1. EQUIPO DE ULTRASONIDO DIGITAL PORTÁTIL

Pregunta 3:

En la página # 61 donde se habla de especificaciones técnicas, nos referimos exactamente con la impresora de flujo continuo compatible con el ultrasonido: ¿Usted se refiere a impresora convencional de oficina como ser HP, Epson?

Les realizamos la observación ya que por lo general la impresora que utilizan por defecto es una impresora térmica Sony u otra marca y se distribuyen los rollitos de papel en caja tal cual se vayan consumiendo.

Respuesta:

Los ultrasonidos digitales portátiles se están solicitando con la impresora de flujo continuo que sea compatible con el sistema, mientras que los ultrasonidos tipo torre con la impresora térmica, en cada caso se indica la cantidad de insumos a suministrar. Estas indicaciones son considerando aspectos estratégicos de cada uno de los establecimientos de salud beneficiados con los equipos.

Pregunta 4:

Referente a la modalidad de pago: ¿El BID es quién pagará directamente a la empresa favorecida?

Respuesta:

El Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal, a través del Préstamo 4619/BL-HO del BID es administrado por Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), dicha institución realizará las gestiones de contratos y pagos correspondientes para la empresa adjudicada.

Attachments:

<https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20N.%201%20LP1%20ULTRASONIDOS.pdf>