

Quito, 22 de noviembre de 2018

1. OBJETIVO:

- Justificar cumplimiento relacionado al Plan de Gestión Ambiental y Social.

2. DESARROLLO

2.1. QUEJAS RECEPTADAS

En la etapa de construcción de la PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, no se han receptado quejas formales por parte de la comunidad. Sin embargo, se ha receptado y atendido oficios de la Administración Zonal Quitumbe; las cuales nos notificaron que se debía solventar algunas inconformidades respecto al proyecto:

NÚMERO OFICIO/ DOCUMENTO	EXPEDIENTE	ASUNTO	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIÓN
AZQ-DGT-CC N° 031	N-A	Polvo y tierra en alrededores	LIMPIEZA DE EXTERIORES	ANEXO 1
Acta de reunión N°2	N-A	Afectación en plaza Quitumbe	Remediación en Plaza Quitumbe	ANEXO 2
Resolución N° AMC-DRYE-PJNH-2018-1845	N°. 019-2018-CMASA-AMC	Uso de espacio público	Limpieza del sitio	ANEXO 3
AUTO DE INICIO No. 2017-400	EXPEDIENTE No. 2017-399	ARBOLADO PÚBLICO	Sembrado de 413 árboles.	ANEXO 4

2.2. NO CONFORMIDADES

Respecto a No Conformidades notificadas por ESPE-INNOVATIVA E.P (FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO), respecto al área social, son dos: NO CONFORMIDAD 21 Y NO CONFORMIDAD 22, notificadas el 6 y 24 de mayo de 2017, respectivamente. A continuación se realiza un resumen de las No Conformidades:

NO CONFOR- MIDAD	FECHA	ACCIÓN/ CONDICIÓN INSEGURA	ACCIÓN CORRECTIVA	OBSERVACIÓN
21	6-05-2018	Quejas de la comunidad por actividad de las volquetas (vías sucias, polvo permanente)	Limpieza de vías y colocación de carpas en las volquetas.	ANEXO 5
22	24-05-2018	Quejas de la comunidad por actividad de volquetas (Vías sucias, polvo permanente)	Limpieza de vías y colocación de carpas en las volquetas.	ANEXO 5

Sin otro particular que mencionar anticipo mi agradecimiento por la atención que se le brinde a la presente.

Atentamente,





Ing. Karla Tapia MSc
COORDINADORA SSA
CONSORCIO TECNIVIA



RUC: 1792604311001
FIRMA AUTORIZADA

ANEXOS

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES



ANEXO 2: INFORME DE REMEDIACIÓN EN PLAZA QUITUMBE



Oficio No: OF-MACG-SSA-407

Para: Arq. José Yáñez
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO TECNIVIA

De: Ing. Karla Tapia
COORDINADORA SSA
CONSORCIO TECNIVIA

Asunto: INFORME DE REMEDIACIÓN EN PLAZA QUITUMBE

Fecha: Quito, 16 de junio de 2017

De mi consideración,

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente información:

Por pedido de la Fiscalización y después del acuerdo llegado entre el Consorcio TECNIVIA y la Administración Zonal Quitumbe del Municipio de Quito, esta coordinación procedió a realizar los arreglos correspondientes en el lado norte de la Plaza Quitumbe. A continuación se detallan las siguientes actividades:

- Se retiraron las losas de piedra destruidas y se retiró el material contaminado con combustible del ducto de agua



Ilustración 1 Limpieza del ducto de agua y retiro de losa destruida

12:14
Consorcio
Tecnovia
RUC y FISCALIZACIÓN
FISCAL AUTOMATIZADA
16/06/2017

- Se cubrieron los ductos de aguas con losas de piedra nuevas



Ilustración 2: Cubierta de ductos de agua

- Se realizó la limpieza del suelo contaminado, por el derrame de combustible



Ilustración 3: Limpieza del área de derrame de combustible

El día de hoy se encuentra la novedad de que las losas de piedra que fueron reemplazadas nuevamente se encuentran destruidas, debido al ingreso de maquinaria pesada y se ha producido el derrame de combustible.



Ilustración 4: Suelo contaminado con combustible




Ilustración 5: Locos de piedra destruidos

Se recuerda que el día lunes la Ing. Gloria Perez del SECOB, realizará la inspección del área, por lo que se solicita realizar la limpieza del área mencionada.

Sin otro particular que mencionar anticipo mi agradecimiento por la atención que se le brinde a la presente,

Atentamente,



Ing Karla Tapia
Coordinadora S.S.A
CONSORCIO TECNIVIA

ANEXO 3: ANTES Y DESPUÉS DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO



Ilustración 1 Uso de espacio público



Ilustración 2 Limpieza del sitio

ANEXO 4: OFICIO SOBRE ARBOLADO PÚBLICO

Oficio No: OF-MACG-SSA-462

Para: Alfonso Muñoz
ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

De: Arq. José Yánez
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO TECNIVIA

Referencias: AUTO DE INICIO No. 2017-400
EXPEDIENTE No. 2017-399
Oficio No. SA-2017-2275 (SECRETARÍA DE AMBIENTE)

Fecha: Quito, 18 de junio de 2018

De mi consideración,

Por medio de la presente y en respuesta al AUTO DE INICIO No. 2017-400, EXPEDIENTE No. 2017-399, pongo a su disposición el informe de actividades realizadas respecto al ARBOLADO PÚBLICO, en la PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, en el que constan las actividades de mantenimiento y reemplazo de árboles. Sirvase encontrar adjunto el informe mencionado,

Además me permito mencionar que se han sembrado 413 árboles, que compensan los 30 árboles talados del terreno en el que se construyó el proyecto en cuestión.

Por lo anteriormente mencionado solicito muy comedidamente, realice un pronunciamiento a cerca del EXPEDIENTE No. 2017-399, en el cual se indique que no existen temas pendientes respecto al ARBOLADO PÚBLICO.

Sin otro particular que mencionar anticipo mi agradecimiento por la atención que se le brinde a la presente.

Atentamente,   **Consorcio
tecnovia**

ARQ. JOSÉ YÁNEZ
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO TECNIVIA

Pasaje el Jardín N1-171 y Av. 6 de Diciembre
Edificio Century Plaza II
Quito - Ecuador

SOLICITAN RESPUESTA A EXPEDIENTE

Impreso por Daniel Omar Villacis Morales (daniel.villacis@quito.gob.ec), 20/06/2018 - 12:30:26

Estado	abierto	Antigüedad	0 m
Prioridad	3 normal	Creado	20/06/2018 - 12:30:21
Cole	ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE: Dirección Gestión Territorial	Creado por	Villacis Morales Daniel Omar
Bloquear	Bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente			
Propietario	violencia (Washington Fabian Valencia Cevallos)		

Artículo #1

De: "JOSE YANEZ (ACDAS)" <oscones81@gmail.com>
 Para: ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE: Dirección Gestión Territorial
 Asunto: SOLICITAN RESPUESTA A EXPEDIENTE
 Creado: 20/06/2018 - 12:30:21 por cliente
 Tipo: telefono
 Adjunto (MAX 5MB): 20180618133123505.pdf (3.2 MB) yms
 SOLICITAN RESPUESTA A EXPEDIENTE

Oficio No: OF-MACG-SSA-418

Para: Ing. Rodrigo Vinuesa
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
ESPE-INNOVATIVA

De: Arq. José Yáñez
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO TECNIVIA

Asunto: RESPUESTA A OFICIO No. IN-FI-OF-DI-1382

Fecha: Quito, 12 de julio de 2017

De mi consideración,

Por medio de la presente y en respuesta al OFICIO No. IN-FI-OF-DI-1382, se hace la entrega del informe de las acciones correctivas ejecutadas respecto a la No Conformidad por incumplimiento en lo dispuesto con No. OFICIO IN-FI-OF-DI-1286:

1. *Lavado de llantas de volquetas para salir a las vías exteriores de la obra.*
2. *Colocación de carpa-lona para evitar caída de materiales*

En vista que con el avance de obra actual, no es necesario el uso de volquetas, estas actividades ya no aplican.

3. *Hidratación y limpieza permanente de vías*

Se adjunta evidencia fotográfica del cumplimiento de la actividad. (Ver Anexo 1)

4. *Señalización de tránsito con límites máximos de velocidad*
5. *Desviadores de tránsito y vallas de seguridad*

PLATAFORMA GOBIERNAMENTAL
DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FISCALIZACIÓN

12 JUL 2017

RECIBIDO

En la actualidad las vías se encuentran habilitadas, por tal motivo estas actividades no aplican.

8. Documentación en regla de los operadores y conductores

El día sábado 06 de mayo del 2017, se realizó verificación in-situ de la documentación con la residente SSA de Fiscalización, Ing. Carolina Cifuentes, en donde se evidenció que los operadores y conductores poseen toda su documentación en regla.

☐ Sin otro particular que mencionar anticipo mi agradecimiento por la atención que se le brinde a la presente.

Atentamente,


Consorcio tecnovia
RUC: 3792504331001

Arq. José Yáñez
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO TECNIVIA

(Manwala)

ANEXO 1

Evidencia fotográfica



Foto 1. Limpieza de vías



Foto 2. Hidratación de vías



Foto 3. Hidratación alrededores de la obra



Foto 4. Hidratación de vías